

santé et sécurité
AU TRAVAIL

Réalisations

2013



7

Coup de cœur

Mine Agnico-Eagle Division LaRonde

Nom de la réalisation :	Chargeur pour lampe de mineurs
Adresse :	10200, Route de Preissac, Rouyn-Noranda (Québec) J0Y 1C0
Téléphone :	819 759-3700
Personne ressource :	M. Richard Fortier, Représentant à la prévention
Concepteurs :	M. Rémi Fortin, Électricien
Risques, ou agresseurs ciblés :	Risque de décès
Description du problème à résoudre :	Pour recharger les nouvelles lampes de mineurs, elles doivent être insérées complètement dans le chargeur. Il arrive que les mineurs n'insèrent pas correctement la lumière dans son chargeur. La languette de métal à l'arrière de la lampe entre alors en contact avec les 2 vis du chargeur et provoque un court-circuit. Trois chargeurs ont déjà brûlé. En plus d'un risque d'incendie important, ils endommagent les chargeurs et les lampes.
Description de la mesure préventive:	Ils ont fabriqué une petite pièce de téflon de la forme de la lumière, qu'ils ont installée sur la base des chargeurs. Il est impossible d'insérer la lampe de la mauvaise façon.
Résultats :	Il n'y a plus de risque d'incendie dû à un court-circuit. Depuis 1 an, aucun incident ne s'est produit.