Centre de santé et de services sociaux du Témiscamingue

Santé et sécurité AU TRAVAIL

Réalisations

2013

41

Coup de coeur

Corporation minière Osisko

Mine Canadian Malartic

Nom de la réalisation :	Escalier giratoire
Adresse :	100, chemin du Lac Mourier, Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Téléphone :	819 757-2225
Personne ressource :	M^{me} Véronique Beaudoin, Commis Santé Sécurité
Concepteurs :	MM. Nicolas Bisson et Carl Hébert
Risques, ou agresseurs ciblés :	Risque de décès multiples, risque ergonomique
Description du problème à résoudre :	Lors de la maintenance du concasseur, l'accès du personnel d'entretien à cet espace de travail était très difficile et nécessitait l'utilisation d'une échelle, augmentant ainsi considérablement les risques de chutes et la mise en application d'un protocole obligatoire d'entrée en espace clos. De plus, les travailleurs gravitant autour du trou ouvert devaient être attachés en tout temps.
Description de la mesure préventive:	La mise en place d'un accès facile, d'un escalier amovible et d'un garde-corps couvrant l'ensemble du trou ouvert élimine totalement les risques de chutes.
Résultats :	Les travailleurs peuvent dorénavant circuler de façon sécuritaire, sans l'obligation de s'attacher, et peuvent entrer et sortir de cet espace sans danger de chute. Le transport de matériel dans l'escalier est beaucoup plus facile.