

santé et sécurité  
**AU TRAVAIL**

# Réalisations

**2013**

Après



Avant



46

Coup de cœur

## Tembec Usine Senneterre

|   |  |
|---|--|
| <b>Nom de la réalisation :</b>              | Garde-boue et gadoue glacée  |
| <b>Adresse :</b>                            | 200, chemin du Lac-Clair, Senneterre (Québec) J0Y 2M0  |
| <b>Téléphone :</b>                          | 819 737-2336   |
| <b>Personne ressource :</b>                 | M <sup>me</sup> Josée Marseille, Coordonnatrice SST et Environnement   |
| <b>Concepteurs :</b>                        | Mécaniciens du garage : MM. Stéphane Dufour et Daniel Trudel   |
| <b>Risques, ou agresseurs ciblés :</b>      | Risque de lésions réversibles et risque d'incapacité temporaire  |
| <b>Description du problème à résoudre :</b> | L'automne et l'hiver, de la boue glacée et de la gadoue glacée se fixaient sur les marches des camions lors des travaux dans la cour, augmentant ainsi le risque de chute. |
| <b>Description de la mesure préventive:</b> | L'installation de garde-boue et gadoue de chaque côté permet de garder les marches dégagées pendant la période hivernale.  |
| <b>Résultats :</b>                          | Les marches n'accablent plus de boue et de gadoue glacée.  |